


Испытательный центр «ЭКСПЕРТ» (ООО «НИИЦ «Эксперт»)

127322, Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 27, ИНН 7715899879, КПП 771501001
ОГРН 1127746024053, тел. (499) 399-33-14, cntr@niic-exp.com, www.niic-expert.ru



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО «НИИЦ «ЭКСПЕРТ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛХ89 срок действия от 11.06.2013 до 11.06.2018

«06» марта 2018 г.

Акт

частичного технического освидетельствования

Мною, специалистом

Вилимов А.А.

ФИО

проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

после замены КВМ, тяговых машин

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 155666, адрес установки:

г. Москва, ул. Андроповский пр-д, д. 4А, к.(с.) 2, п.

Результаты технического освидетельствования

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 настоящего акта.

Таблица 1


Номер требования	Невыполненные требования. Дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>[Large handwritten signature across the table]</i>		

*Заполняется в формате -- до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Продолжить эксплуатацию лифта

Специалист ИЦ ООО «НИИЦ «Эксперт»



Вилимов А.А.
ФИО